

Starostlivosť o okná – návod na údržbu



Pár minút údržby ročne a okná vám budú dlho dobre slúžiť. Tu je jednoduchý návod na čistenie, tesnenia, kovanie a vetranie.

V skratke

- Rám umývajte jemným saponátom, nie abrazívnymi prostriedkami.
- Tesnenia ošetríte silikónovým olejom.
- Kovanie občas premažte niekoľkými kvapkami oleja.
- Vetrajte 3 – 4-krát denne krátko a intenzívne.

Rám a povrch

- Umývajte jemným saponátom a mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte abrazívne prášky ani tekutiny, riedidlá ani benzín.
- Pri odolných škvrnách sa poraďte v predajnom štúdiu.

Tesnenia

- Pri každom umývaní odstráňte z tesnení prach a nečistoty.
- Pravidelne ich ošetríte silikónovým olejom – zostanú pružné dlhšie.
- Prípravok na tesnenia kúpite v predajni okien.

Kovanie

- Občas – nie neustále – premažte pohyblivé časti niekoľkými kvapkami oleja.
- Na uzatváracie body použite bezkyselinové mazivo alebo vazelinu.

Vetranie

- Vetrajte 3 – 4-krát denne.
- Krížové vetranie (otvorené protiľahlé okná) stačí na asi 5 minút, nárazové vetranie na asi 10 minút.
- Viac vetrajte v kuchyni a kúpeľni.
- Kondenzácia na skle znamená, že miestnosť treba vyvetrať.

Po montáži

- Zvyšky malty a farby odstráňte polotvrdou stierkou a vlhkou handričkou.
- Pracujte opatrne, aby zrnká malty nepoškriabali povrch.
- Lepidlo zo skla odstráňte žiletkou pod malým uhlom.

Tipy k čisteniu, údržbe a vetraniu plastových okien – podrobne

Starostlivosť o okenné rámy

Okenné profily sa vyrábajú z vysokokvalitného plastu odolného proti počasiu a sú nenáročné na údržbu. Na čistenie hladkých, bezpórových a hygienických plôch stačí slabý roztok čistiaceho prostriedku – znečistenia od prachu a dažďa odstránite veľmi rýchlo.

Nepoužívajte žiadne prostriedky na drhnutie (abrazívne prášky ani tekutiny), ktoré ničia povrch, ani chemikálie, ako rozpúšťadla či benzín. Ak sa na oknách objavia nečistoty, ktoré takto neodstránite, obráťte sa na predajňu okien a požiadajte o radu.

Starostlivosť o okenné tesnenia

Tesnenia sú z vysokokvalitného plastu, ktorý odolá počasiu a starnutiu. Pri čistení okna z nich pravidelne odstráňte prach a nečistoty. Pravidelným používaním špeciálnych silikónových olejov môžete niekoľkonásobne predĺžiť elasticitu a funkčnosť tesnení. Prípravok na tesnenia kúpíte v špecializovanom obchode s oknami.

Starostlivosť o okenné kovanie

Kovanie si udrží pohyblivosť a funkciu vďaka občasnému mazaniu. Pohyblivé časti kovania namažte pár kvapkami oleja a miesta uzáverov mazivom bez kyseliny alebo vazelínou. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na predajňu okien.

Vetranie a kúrenie

Moderné plastové okná sú – samy aj v škáre so stavbou – utesnené tak, aby nevznikala prirodzená výmena vzduchu. Kto sa o potrebnú výmenu vzduchu postará, môže s modernými oknami ušetriť náklady na kúrenie a dosiahnuť zdravú klímu v miestnosti.

Priečne vetranie pomocou protiľahlých okien je rýchle a efektívne – na výmenu vzduchu stačí päť minút; jedno otvorené okno niekedy nestačí. Pri nárazovom vetraní potrebujete asi 10 minút.

Najlepšie výsledky dosiahnete pri troch až štyroch vetraniach za deň; dbajte, aby prúdeniu vzduchu nič nebránilo (napr. nábytok). Pri varení, kúpaní a sprchovaní vzniká viac vlhkosti, preto v kuchyni a kúpeľni vetrajte viac. Zásada: orosené okno je najlepším znakom, že treba vyvetrať. Výmenu vzduchu podporia vetracie systémy Basic Air plus® alebo REGEL-air®.

Riadne vyčistenie okna po osadení

Napriek najväčšej svedomitosti pri osádzaní môžu na okne zostať zvyšky malty, lepidla na tapety, silikónu či peny. Zvyšky malty a šmuhy od farby odstránite polotvrdou špachtľou – opatrne bokom špachtle – a zotriete vlhkou handrou. Dávajte pozor, aby ostré zrnká malty nezanechali na povrchu škrabance. Zvyšky lepidla na skle opatrne zotrite šikmým ťahaním žiletky.

Súvisiace stránky